

**TEMA:****ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DO LIMITADOR DE VELOCIDADE****OBJETIVO:****REALIZAÇÃO DE TESTES A CADA CICLO DE DOIS ANOS APROXIMADAMENTE**

O SECIESP tem como uma das suas principais atribuições manter as empresas do segmento devidamente informadas sobre os procedimentos e cuidados na manutenção dos elevadores, através de cursos, palestras, e-mail e folders, visando sempre à segurança dos usuários, bem como dos funcionários (técnicos) que prestam serviços nos equipamentos.

Recentemente tivemos um grande avanço com a publicação da Norma Técnica 15597 da ABNT, para adequação de itens de norma, o que vem melhorando sensivelmente o nível de segurança dos elevadores.

As normas e procedimentos são extremamente dinâmicos sempre observando e acompanhando as novas tecnologias e fatos relacionados a acidentes em elevadores.

Neste sentido, observamos uma nova postura no mercado de elevadores, no que tange a revisão do aparelho de segurança e limitador de velocidade, aonde empresas montadoras vêm sinalizando, através de relatórios técnicos, a necessidade de revisão deste componente, a cada dois anos. Em maio de 2010 o Consultor técnico da empresa MAG, Engenheiro Sérgio Rodrigues, especializado em elevadores, também deu uma entrevista que foi objeto de reportagem na edição nº 145, de abril de 2010, da revista Direcional Condomínios, indicando a necessidade de se fazer revisão nesse conjunto a cada dois anos (vide abaixo link da reportagem).

**<http://www.direcionalcondominios.com.br/edicao-145-abr/10/elevador-manutencao>**

O SECIESP por entender que esse procedimento preventivo é extremamente importante para a segurança nos elevadores, fez publicar na revista Direcional Condomínios, edição de nº 158 de junho de 2011, o seu entendimento favorável para essa nova prática, dando assim ciência sobre o tema, ao mercado, bem como ao consumidor final e usuário de elevadores. (vide abaixo link da reportagem).

**<http://www.direcionalcondominios.com.br/edicao-158-jun/11/informe-publicitario-seciesp>**

Diante dos fatos acima expostos e como entidade de classe, passamos através da presente a orientar as empresas de manutenção de elevadores que iniciem um processo de revisão no aparelho de segurança / limitador de velocidade com recalibragem, obedecendo aos parâmetros de ajustes estabelecidos de acordo com as normas técnicas da ABNT. Esse trabalho deverá ser feito a cada ciclo de aproximadamente dois anos. Como esses serviços **não estão contemplados nos contratos de Assistência Técnica**, deverá ser objeto de proposta e negociação entre empresa e cliente.

No caso de dúvidas para a realização desses trabalhos, recomendamos entrar em contato com o SECIESP, para obter melhor orientação, e, se ainda for necessário, faça sua solicitação para que possamos viabilizar um curso esclarecedor sobre o tema.

Lembre-se, esse trabalho é de caráter preventivo, porém necessário, pois se trata de melhorar o nível de segurança e conforto dos usuários de elevadores e funcionários das empresas de manutenção.

Agradecemos a sua empresa e seus representantes pela atenção dispensada ao presente.

Atenciosamente,

**SECIESP**  
**Sindicato das Empresas de Elevadores do Estado de São Paulo**  
**A sua entidade de classe**